

Прокуратурой Тахтамукайского района проведена проверка исполнения органами местного самоуправления, организациями, осуществляющими регулирующую деятельность на территории района законодательства в сфере электроэнергетики, в ходе которой прокуратурой района осуществлены выезды на объекты электроэнергетики. Установлено, что в ведении Тахтамукайской центральной районной больницы находится котельная, расположенная в а. Шенджий по ул. Красная, 25. В указанной котельной в нарушение требований подп. 2,4,7,16 п. 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду не проведена промывка системы отопления, отсутствует план проведения ремонтных работ и отчет об их выполнении, кровля здания не утеплена, на входных дверях отсутствуют устройства для автоматического закрывания, на трубопроводах в пределах котельной отсутствуют тепловая изоляция, не проведена проверка системы отопления на плотность и прочность. Кроме того, прокуратурой района проведено обследование подстанции, расположенной в п. Яблоновский по ул. Гагарина, 144, (далее-ТП) находящейся в ведении районной больницы, в ходе которого установлено, что электроустановки ТП не укомплектованы электрозащитными средствами и средствами индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты) и средствами для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. В нарушение требований п. 1.8.6., п. 1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей отсутствуют однолинейные схемы, утвержденные ответственным за электрохозяйство, не выполнено заземление входных дверей. В связи с изложенным, прокуратурой района Главному врачу Тахтамукайской Центральной районной больницы 28.10.2016 внесено представление об устранении нарушений закона.